

Sposoby konserwacji powłok z żywic epoksydowych HADALAN®



1. Uwagi ogólne

Przemysłowe systemy żywicznych powłok posadzkowych z reguły poddawane są znaczącym, wielorakim obciążeniom. Dlatego już na etapie planowania należy uwzględnić maksymalne ograniczanie nanoszenia brudu i śmieci (np. poprzez tworzenie czystych dróg transportowych, wyłożenie matami wychwytyjącymi), tak aby przerwy na pielęgnację ograniczyć do niezbędnych proporcji. Prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja nawierzchni utrzymuje jej wartość użytkową i są istotnym czynnikiem sprzyjającym bezpieczeństwu i higienie pracy.

2. Pierwsze czyszczenie

Bezpośrednio po wykonaniu powłoki czyszczenie z reguły nie jest wymagane. Należy jednak uwzględnić fakt, iż typ posadzek można oddać do eksploatacji dopiero po upływie 7 dni od ich wykonania. W tym czasie należy chronić posadzkę przed wszelkimi obciążeniami chemicznymi (np. przed agresywnymi środkami czyszczącymi), a ewentualnie naniesiony kurz należy usuwać przez zamiatanie, odsysanie i ścieranie na mokro. Twarde, zaschnięte zabrudzenia należy usuwać mechanicznie (szpachelka, szczotka), a jeśli przy tym zaistnieje konieczność zdecydowanych działań, to nawierzchnię dotkniętą takim czyszczeniem należy zabezpieczyć poprzez woskowanie lub żywiczną powłoką ochronną.

3. Czyszczenie konserwacyjne

Pod tym pojęciem rozumie się czyszczenie bieżące. W zależności od stopnia zabrudzenia nawierzchnie mogą być myte gorącą wodą z odpowiednim dodatkiem środka czyszczącego (**VESTEROL® A 10DD**) i z użyciem mopa lub szorówek wszelkiego typu. Po tej operacji uwolnione zabrudzenia należy usunąć i raz jeszcze przemyć nawierzchnię gorącą wodą bez dodatków.

4. Woskowanie

Najprostszy sposób woskowania polega na zastosowaniu takich środków myjących, które po rutynowym czyszczeniu bieżącym pozostawiają na nawierzchni ochronny film. W przypadku powłok silnie wyeksploatowanych i trudnych w czyszczeniu zaleca się dodatkowo pokrycie ich specjalną, żywiczną powłoką ochronną. W wyniku tego nawierzchnia optycznie odzyska swą świeżość, lekkie rysy zostaną ukryte, a sama zdolność do poddawania się zabiegom czyszczącym zostanie zwiększona. Ryglowanie powłoką ochronną może być, w zależności od życzenia, wykonane na matowo (**HADALAN® Topcoat M 12P**) lub na błyszcząco (**HADALAN® Topcoat G 32P**).

5. Czyszczenie gruntowne

Podczas czyszczenia gruntownego usuwane są wszystkie dotychczas istniejące filmy ochronne, zaschnięty brud i inne pozostałości. Częstość czyszczenia gruntownego powinna odpowiadać intensywności eksploatacji nawierzchni i stopniowi powstającego w jej wyniku zabrudzenia. Po czyszczeniu gruntownym nawierzchnia musi być na nowo poddana zabiegom ochronnym (patrz pkt 4 „Woskowanie”).