


# Budynek B


S.M. „Widok“

ul. Bałicka /



## Legenda

- P.** pomiar sklerometryczny - wyniki wg załącznika nr 2
- Kierunek badania:
- poziomy →  
"do góry"  
"w dół"
- Si.** pomiar ugięcia stropu - wyniki wg załącznika nr 3

		<b>B M – P R O J E K T S.C.</b>	
<b>Robert Buzcek   Agnieszka Buzcek</b>		ul Reminiszjanca 1 ppe-201 30-043 Kraków, tel.091 565 269 970, e-mail:buzcek@bm-projekt.eu	
<b>OPRACOWAŁ:</b> Dąbka	<b>PROJEKT</b> AOPRS	Remont i wykończenie w zespołach gospodzącym nr 7 zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Na Blonie 7C 30-147 Kraków, ul. Na Blonie 7C	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Robert Buzcek mgr. inż. Andrzej Buzcek SPRAWOWAŁ: mgr inż. Mirosław Jaszczak	INWESTOR AOPRS TEMAT RZYSKUNO	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul. Na Blonie 7	
DATA ODCIEPU/PRUBU/15	BRAZKA AUTOCAD 2018	KONSTRUKCJA LUDWAK	Biogętek B – miejsce pomiaru ujęte
SKALA 1:100	PW	DANA	I ppe-2018
NR PROJEKTU:	W1-PR1W	NR PIS:	K-01b
ZNAJAK:	ZNAJAK:	ZNAJAK:	ZNAJAK: